Remplacement de la bille sur obturateurs 9625

Copie imprimée non gérée

SAINTE-LIZAIGNE
GROUPE CLAIRE
47, rue de l'Usine - Sainte-Lizaigne 36260 - FRANCE
sl@sainte-lizaigne.com / www.sainte-lizaigne.com
Tél. : 33 (0)2 54 04 04 04
Fax : 33 (0)2 54 04 06 40

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION

Remplacement de la bille sur obturateur 9625

Lors de la mise en conformité des billes d'obturation, nous vous préconisons d'observer la procédure ci-après :

1-Immobiliser la tige de l'obturateur dans un étau en veillant à ne pas la marquer, puis dévisser la bille à remplacer

2-Retirer les traces de colle qui peuvent subsister sur le filetage de la tige

3-Déposer une goutte de colle genre « frein de filet » sur le filetage nettoyé

4-Visser la nouvelle bille et attendre le séchage de la colle

5-Vérifier que la bille coulisse bien dans le corps de l'obturateur avant utilisation

Mise à jour : 26/02/16 NOT RPC 04 Indice C

Document non contractuel

Copie imprimée non gérée

47, rue de l'Usine - Sainte-Lizaigne 36260 - FRANCE
sl@sainte-lizaigne.com / www.sainte-lizaigne.com
Tél. : 33 (0)2 54 04 04 04
Fax : 33 (0)2 54 04 06 40

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION